

Số: 14/BC-PCTT

Nhon Trach, ngày 19 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngập lụt do mưa lớn và triều cường rằm tháng 9 dương lịch
ngày 16-17/10/2016.

Thực hiện Công văn số 148/CV-PCTT ngày 13/10/2016 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Đồng Nai về việc theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn, triều cường gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện có công văn số 13/PCTT ngày 14/10/2016 về việc chủ động theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn, triều cường gây ngập lụt, vỡ bờ bao.

Để nắm diễn biến tình hình nước ngập trên địa bàn, ngày 16, 17/10/2016 qua khảo sát thực tế tại một số địa phương và thông tin báo cáo từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã. Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN đã có khảo sát ghi nhận hiện trạng, kết quả như sau:

1. Tình hình ngập, thiệt hại:

- Về tình hình ngập nước dọc các tuyến đường do mưa lớn có 5 điểm:

+ Điểm 1: Đường 319 đoạn từ ngã ba Bến Cam đến công ty Kim Phong: dài khoảng 500 m, ngập thường xuyên sau khi mưa. Ghi nhận ngập nặng nhất vào 18giờ ngày 17/7/2016 có điểm sâu 0,6m. Nước rút cạn khoảng 30 phút sau khi hết mưa.

+ Điểm 2: đoạn từ chùa Quang Mỹ đến chùa Ông áp 1, xã Hiệp Phước có chiều dài khoảng 200m, Ghi nhận ngập nặng nhất vào 18giờ ngày 17/7/2016 có điểm sâu 0,5m. Đây cũng là điểm thường ngập khi xảy ra mưa lớn.

+ Điểm 3: đoạn khu vực Cống Lò Rèn trên đường Hùng Vương, xã Long Thọ, ghi nhận ngập nặng nhất vào 18giờ ngày 17/7/2016 có điểm sâu 0,5m, có chiều dài khoảng 300m.

+ Điểm 4: đoạn khu vực chùa Phước Hưng trên đường 769, ấp Trầu, xã Phước Thiện, ghi nhận ngập nặng nhất vào 18giờ ngày 17/7/2016 có điểm sâu 0,5m, có chiều dài khoảng 150m.

+ Điểm 5: đoạn khu vực nhà hàng Thái Bình Dương trên đường 769, ấp Bến Cam, xã Phước Thiện, ghi nhận ngập nặng nhất vào 18giờ ngày 17/7/2016 có điểm sâu 0,5m, có chiều dài khoảng 150m.

Ghi chú: 2 điểm 4 và 5 mới xuất hiện ngập lớn vào cơn mưa ngày 16-17/10/2016 sau khi nâng cấp đường 769.

- Về tình hình ngập nước do triều cường và mưa lớn:

Khu vực dọc sông Đồng Môn từ xã Phú Hữu, Đại Phước, Phú Thạnh, Long Tân, Phú Hội, Phước Thiện, Hiệp Phước nước ngập lớn. Đặc biệt vào chiều tối ngày 17/10/2016 khi có đỉnh triều cường theo dự báo. Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN đã ghi nhận một số trường hợp sau:

+ Khu vực khu A ấp Bến Cộ, xã Đại Phước: bờ bao cánh đồng bị sạt lở làm ảnh hưởng đến 10 ha lúa và khoảng 98 hộ dân cư của khu A.

+ Khu vực kênh tiêu xã Hiệp Phước: do mưa lớn, triều cường và nước xả tràn từ đập Long An về nhiều đã gây ngập 40 ha lúa đang trổ bông; 3,6 ha dưa gan, dưa hương; ảnh hưởng đến một số hộ chăn nuôi vịt thả đồng và 4 ha ao cá nuôi.

2. Đề xuất, kiến nghị:

- Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đề nghị các xã tiếp tục ghi nhận tình hình ảnh hưởng của mưa, triều cường để báo cáo về thường trực tổng hợp trình UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh xem xét, xử lý. Đồng thời, bố trí cán bộ trực thường xuyên ở các điểm xung yếu để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

- Kiến nghị UBND huyện có chủ trương giao phòng Kinh tế thực hiện đắp bờ bao cho khu vực khu A ấp Bến Cộ xã Đại Phước để đảm bảo sản xuất 10 ha lúa và chống ngập cục bộ cho 98 hộ dân khu A ấp Bến Cộ từ nguồn đất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của chính phủ về việc quản lý và sử dụng đất trồng lúa.

Trên đây là báo cáo tình hình ngập lụt trên địa bàn huyện từ ngày 16-17/10/2016, Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện kính báo cáo TT.UBND huyện xem xét, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban chỉ huy PCTT-TKCN Tỉnh (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- Ông. Đặng Minh Đức, PGĐ-Sở TN-MT;
- UBND huyện (để b/c);
- Ông. Lê Mạnh Dũng, CT, Trưởng ban;
- Ông. Lê Thành Mỹ, PCT, Phó Trưởng ban thường trực;
- Thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ
Bùi Phước Đức**